

## GFDZJBM14：监理检查记录表

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宁明桐棉风电场工程

编号：ZHJL-JCJL-011

施工单位	西安西电新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021年7月1号	检查地点	集电线路NA10、NA11
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	1、基地线路基础开挖；施工人员 29 人。 2、道路过陡，山体坚硬，交通不便施工速度较慢。		
存在问题	安全帽佩戴不规范		
整改要求	施工前对工人进行安全教育。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	<div style="text-align: right;">整改负责人：                      日期</div>		
复查意见	<div style="text-align: right;">复查人：                                      日期</div>		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。