

GFDZJBM14：监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宁明桐棉风电场工程

编号：ZHJL-JCJL-015

施工单位	西安西电新能源有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021年7月30号		检查地点	集电线路NA9
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视		<input type="checkbox"/> 定期	<input type="checkbox"/> 专项
施工及检查情况简述	1、钢筋绑扎及模板支设。			
存在问题	钢筋绑扎间距不均匀。			
整改要求	立即按照设计要求进行整改。			
检查人			施工项目部 签收人/日期	
整改情况	<p style="text-align: right;">整改负责人： 日期</p>			
复查意见	<p style="text-align: right;">复查人： 日期</p>			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。