

GFDZJBM14：监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宁明桐棉风电场工程

编号：ZHJL-JCJL-016

施工单位	西安西电新能源有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 8 月 6 号		检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	1、综合楼基础承台浇筑，挖机 1 台，罐车 4 量，振捣棒 2 套。			
存在问题	局部钢筋踩踏变形			
整改要求	施工人员在跳板上作业，钢筋工及时把变形钢筋复原			
检查人			施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人： 日期			
复查意见	复查人： 日期			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。