

GFDZJBM14：监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宁明桐棉风电场工程

编号：ZHJL-JCJL-021

施工单位	西安西电新能源有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 9 月 9 号		检查地点	升压站配电楼
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	1、集电线路钢筋绑扎及模板安装。			
存在问题	1、钢筋保护层预留空间不足 2、施工场地垃圾未清理			
整改要求	钢筋保护层按设计要求预留，及时清理场地垃圾			
检查人			施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人： 日期:			
复查意见	复查人： 日期:			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。