

GFDZJBM14：监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宁明桐棉风电场工程

编号：ZHJL-JCJL-022

施工单位	西安西电新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021年9月17号	检查地点	5#风机基础
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	1、角链提升锚板后进行凿模，清理凿出的碎石，施工人员4人。		
存在问题	1、凿模深度不足 2、凿出碎石未清理干净		
整改要求	按设计要求进行凿模施工，及时清理干净凿出碎石。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	<div style="text-align: right;">整改负责人： 日期：</div>		
复查意见	<div style="text-align: right;">复查人： 日期：</div>		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。