GFDZJBM14：监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宁明桐棉风电场工程

编号：ZHJL-JCJL-023

施工单位	西安西电新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021年9月23号	检查地点	7#风机基础
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、接地降阻施工。		
存在问题	1、未正确佩戴安全帽		
整改要求	正确佩戴安全帽并进行安全教育		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	<div style="text-align: right;"> 整改负责人： 日期： </div>		
复查意见	<div style="text-align: right;"> 复查人： 日期： </div>		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。