

监理检查记录表

工程名称：星恒电源（滁州）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号：JXM13-ZHJL-005

施工单位	浙江西子联合工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.04.01	检查地点	项目现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	目前施工现场正在进行支架安装，监理部现场进行检查。		
存在问题	现场存在以下问题： 1、加固人员施工时未佩戴安全帽，现场未配置安全员 2、未配备灭火器。		
监理措施	现场指出，要求立即改正。		
检查人	唐剑	施工项目部 签收人/日期	赵建华 2021.04.1
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人：赵建华 日期 2021.4.3		
复查意见	经复查，合格 复查人：唐剑 日期 2021.4.4		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。