

监理检查记录表

工程名称: 星恒电源(滁州)有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号: JXM13-ZHJL-006

施工单位	浙江西子联合工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.04.08	检查地点	项目现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	目前施工现场正在进行支架安装, 今天监理部组织施工单位对现场进行检查。		
存在问题	现场存在以下问题: 1、现场支架链接件壁厚不符合要求。		
监理措施	已下发监理通知单 05 号, 要求整改。		
检查人	唐金	施工项目部 签收人/日期	赵建华 2021.4.8
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 赵建华 日期 2021.4.10		
复查意见	经复查, 符合要求 复查人: 唐金 日期 2021.4.11		

注: 1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》, “监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。