

监理检查记录表

工程名称：星恒电源（滁州）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号：JXM13-ZHJL-002

施工单位	浙江西子联合工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.03.12	检查地点	项目现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	目前施工现场正在进行钢筋笼焊接、模具切割、支架基础浇筑。今天监理部对现场进行检查。		
存在问题	现场存在以下问题： 1、部分支架基础水泥墩存在蜂窝、麻面、空鼓问题，振捣不到位，不符合设计要求，影响施工质量。 2、部分支架基础钢筋笼绑扎不符合规范要求，影响施工质量。		
监理措施	下发通知单 002 号，要求整改。		
检查人	唐金	施工项目部 签收人/日期	赵建伟 2021.03.12
整改情况	已按要求整改完成。 整改负责人：赵建伟 日期		
复查意见	经复查情况属实 复 查 人：唐金 日期 2021.03.15		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。