

监理检查记录表

工程名称：星恒电源（滁州）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号：JXM13-ZHJL-003

施工单位	浙江西子联合工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.03.17	检查地点	项目现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	目前施工现场正在进行支架基础浇筑，今天监理部对现场进行检查。		
存在问题	现场存在以下问题： 1、部分基础模具存在切割不均匀、绑扎不牢固问题，影响施工质量。 2、目前现场支架基础水泥墩依旧存在麻面、倾斜、存在漏浆问题，均未整改到位，严重影响施工质量。		
监理措施	下发监理通知单 003 号，要求改正。		
检查人	唐剑	施工项目部 签收人/日期	赵建伟 2021.03.17
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人：赵建伟 日期		
复查意见	经复查情况属实 复查人：唐剑 日期 2021.3.20		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。