

监理周检查记录表

工程名称：浙江天喜厨电股份有限公司二期 1.8MWp 光伏项目 EPC 工程
编号：004

施工单位	安徽辉能电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 2 月 2 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	本周主要对春节前现场施工安全进行检查 1、现场安全文明控制 2、现场安全文明管理 3、施工现场安全措施落实情况		
存在问题	1、屋面作业临边安全防护措施不到位，临边缺少安全警示标志，通道口没有关闭； 2、配电房配电柜没有安全警示标志。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于 2 天之内进行整改，并报监理复检。		
检查人	刘德文	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人：_____ 日期：_____		
复查意见	复查人：_____ 日期：_____		