

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 海南华金钢构 3.92MWp 分布式光伏电站项目

编号: ZHJL-JCJL-001

施工单位	石家庄科林电气设备有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 2 月 28 号	检查地点	光伏 区屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对屋面施工进行检查		
存在问题	1. 设备支架加工处漆面薄且有锈迹 2. 部分安全通道走道板破损		
整改要求	1. 对锈蚀处重新除锈刷漆, 对漆面薄的加涂防锈漆 2. 对破损走道板修复或更换		
检查人			施工项目部 签收人/日期
整改情况	整改负责人: 日期		
复查意见	复查人: 日期		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。