

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 海南华金钢构 3.92MWp 分布式光伏电站项目

编号: ZHJL-JCJL-003

施工单位	石家庄科林电气设备有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 4 月 05 号	检查地点	光伏区屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对屋面施工进行检查		
存在问题	1. 屋面没有充足的饮水, 现场没有防暑降温物品 2. 屋面使用的电器设备没有单机箱 3. 屋面垃圾较多。 4. 个别工人未佩戴安全帽。		
整改要求	1. 按照夏季施工配备相应物品 2. 在屋面配备单机箱或不在屋面使用电器。 3. 求施工完成后将屋面垃圾及时清理避免阻塞天沟。 4. 要求施工人员必须佩戴安全帽以防登陆屋面时屋面边缘造成磕碰。		
检查人			施工项目部 签收人/日期
整改情况	整改负责人: 日期		
复查意见	复查人: 日期		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。