

GFDZJBM14：监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：海南华金钢构 3.92MWp 分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-JCJL-004

施工单位	石家庄科林电气设备有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 4 月 12 号	检查地点	光伏区屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对屋面施工进行检查		
存在问题	1. 桥架开口处存在毛刺进易划伤电缆皮 2. 电缆沟盖板需覆盖薄膜。		
整改要求	1. 对桥架开口处做处理避免电缆划伤。 2. 电缆沟铺盖薄膜。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	2021.4.12
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。