

监理检查记录表

工程名称: 天津常春汽车技术有限公司 5.5MWp (一期 2WMp) 光伏发电项目

编号: GFDZJBM14-TJXM-01

施工单位	四川和兴鼎诚建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 10 月 01 日	检查地点	03#屋面施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部对 03#光伏支架前后立柱圆钢焊接安装质量进行检查。		
存在问题	个别立柱焊接垂直度不符合要求。		
整改要求	1、要求施工单位技术员严格把控施工质量。 2、同一排前后立柱应在同一轴心线。 3、前后立柱按要求进行调节。		
检查人	周同有	施工项目部 签收人/日期	李长 2021.10.1
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 李长 日期: 2021.10.1		



扫描全能王 创建