

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：天津常春汽车技术有限公司 5.5MWp（一期 2WMp）光伏发电项目

编号：GFDZJBM14-TJXM-02

施工单位	浙江西子联合工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 11 月 18 日	检查地点	条形基础浇筑施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部对混凝土条形基础拆模检查。		
存在问题	1、个别条形基础拆模时，施工人员未按规定进行操作，导致条形基础缺棱掉角。 2、条形基础浇筑完成后，表面压实掌握时间不到位，个别存在裂纹现象。 3、条形基础浇筑后，养护不到位。		
整改要求	1、要求施工单位技术员严格把控施工质量。 2、对存在问题的条形基础进行修复。 3、对已浇筑完成的条形基础进行专人定期养护。		
检查人	周同有. 2021.11.18.	施工项目部 签收人/日期	周同有 2021.11.18
整改情况	以上问题已整改完成，并派专人进行养护 整改负责人：周同有 日期：2021.11.18		
复查意见	经检查复核，符合要求 复查人：周同有 日期：2021.11.20		



扫描全能王 创建