

监理检查记录表

工程名称：天津常春汽车技术有限公司 5.5MWp（一期 2WMp）光伏发电项目

编号：GFDZJBM14-TJXM -03

施工单位	浙江西子联合工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 12 月 14 日	检查地点	3#柔性屋面、配电室
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	3#柔性屋面电缆桥架安装施工监理项目部检查。		
存在问题	1、低压交流电缆桥架弯头、变通处制作存在毛刺、棱角等。 2、低压交流电缆桥架连接件处编织接地螺栓未紧固到位，存在松动现象。 3、低压交流电缆桥架连接件底部与电缆桥架连接不规范。		
整改要求	1、要求施工单位技术员严格把控施工质量。 2、对存在的问题，安排人员进行整改。		
检查人	周敬红 2021.12.14	施工项目部 签收人/日期	周敬红 2021年12月14日
整改情况	部分桥架已整改完成 整改负责人：周敬红 日期：2021年12月16日		
复查意见	经检查，部分桥架已整改（已整改部分） 复查人：周敬红 日期：2021.12.17		



扫描全能王 创建