

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：天津常春汽车技术有限公司 5.5MWp（一期 2WMp）光伏发电项目

编号：GFDZJBM14-TJXM -04

施工单位	浙江西子联合工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2021 年 12 月 24 日	检查地点	3#柔性屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查 情况简述	3#柔性屋面光伏组件安装（350 块）监理项目部检查。		
存在问题	1、个别光伏组件边压块安装未按规范要求。 2、个别螺栓紧固不到位。 3、阵列光伏组件安装存在波浪形。		
整改要求	1、要求施工单位技术员严格把控施工质量。 2、对存在的问题，安排人员进行整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	周敬社 2021年12月24日
整改情况	以容排人员整改 整改负责人：周敬社 日期：2021年12月25日		
复查意见	部分已整改，仍有部分需进一步整改。 复查人：周敬社 日期：2021.12.25		



扫描全能王 创建