

监理检查记录表

工程名称: 南通振华重型装备制造有限公司二期光伏发电项目

编号: NTZL-JLJZ-001

总包单位	天威系统工程(北京)有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021年03月26日	检查地点	仓库屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展安全巡视检查。 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况 6、疫情防控管理		
存在问题	屋面采光带未进行警示用语及警示带设置。		
整改要求	拉好警示带，喷漆好警示用语		
检查人	胡学东	施工项目部 签收人/日期	张福海 2021.3.26.
整改情况	已整改 整改负责人: 顾长兴 日期: 2021.3.27		
复查意见	经检查符合要求 复查人: 顾长兴 日期: 2021.03.27		

监理检查记录表

工程名称: 南通振华重型装备制造有限公司二期光伏发电项目

编号: NTZL-JLJZ-002

总包单位	天威系统工程(北京)有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021年04月02日	检查地点	仓库屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展安全巡视检查。 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况 6、疫情防控管理		
存在问题	南北两侧屋脊未进行警示及防护设置。		
整改要求	拉好警示带，设置防护栏杆。		
检查人	胡学东	施工项目部 签收人/日期	张福海 2021.4.2.
整改情况	已整改 整改负责人: 叶长荣 日期: 2021.4.3		
复查意见	经检查符合要求 复查人: 王强 日期: 2021.04.03		

监理检查记录表

工程名称: 南通振华重型装备制造有限公司二期光伏发电项目

编号: NTZL-JLJZ-003

总包单位	天威系统工程(北京)有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021年04月07日	检查地点	仓库屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展安全巡视检查。 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况 6、疫情防控管理		
存在问题	个别施工人员有安全帽而未佩戴及未扣帽带。		
整改要求	加强工人安全教育，养成良好的安全意识和习惯。		
检查人	胡学东	施工项目部 签收人/日期	张福海 2021.4.7
整改情况	已整改 整改负责人: 倪长兴 日期: 2021.4.7		
复查意见	经检查符合要求 复查人: [Signature] 日期: 2021.04.07		

监理检查记录表

工程名称: 南通振华重型装备制造有限公司二期光伏发电项目

编号: NTZL-JLJZ-004

总包单位	天威系统工程(北京)有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021年04月12日	检查地点	仓库屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展安全巡视检查。 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况 6、疫情防控管理		
存在问题	1、屋脊两侧未拉警示带。 2、个别施工人员安全帽未扣帽带。		
整改要求	应及时整改，加强工人安全教育，。		
检查人	胡学东	施工项目部 签收人/日期	张福海 2021.4.12.
整改情况	已整改 整改负责人: 邵长兴 日期: 2021.4.12		
复查意见	经检查符合要求 复查人: [Signature] 日期: 2021.04.13		

监理检查记录表

工程名称: 南通振华重型装备制造有限公司二期光伏发电项目

编号: NTZL-JLJZ-005

总包单位	天威系统工程(北京)有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021年04月16日	检查地点	仓库屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展安全巡视检查。 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况 6、疫情防控管理		
存在问题	屋面垃圾未及时清理		
整改要求	每天应随做随清，请及时整改。		
检查人	胡学东	施工项目部 签收人/日期	张福海 2021.4.16
整改情况	已整改 整改负责人: 邵长兴 日期: 2021.4.17		
复查意见	经检查符合要求 复查人: 邵长兴 日期: 2021.04.17		

工程名称: 南通振华重型装备制造有限公司二期光伏发电项目 编号: NTZL-JLJZ-006

编号: NTZL-JLJZ-006

总包单位	天威系统工程（北京）有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021年04月20日	检查地点	仓库屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展安全巡视检查。 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况 6、疫情防控管理		
存在问题	地面纸箱、托盘未集中有序堆放。		
整改要求	积极配合厂方定点堆放，并拉好警示带。		
检查人	胡学东	施工项目部 签收人/日期	张福海 2021.04.20
整改情况	整改负责人：张福海 日期：2021.04.20		
复查意见	复查人： 日期：		

监理检查记录表

工程名称: 南通振华重型装备制造有限公司二期光伏发电项目

编号: NTZL-JLJZ-007

总包单位	天威系统工程（北京）有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021年04月23日	检查地点	仓库屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展安全巡视检查。 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况 6、疫情防控管理		
存在问题	部分采光带未拉警示带。		
整改要求	拉好警示带后再施工。		
检查人	胡学东	施工项目部 签收人/日期	张福海 2021.04.23
整改情况	整改负责人：张福海 日期：2021.04.23		
复查意见	复查人： 日期：		

监理检查记录表

工程名称: 南通振华重型装备制造有限公司二期光伏发电项目

编号: NTZL-JLJZ-009

总包单位	天威系统工程(北京)有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021年06月06日	检查地点	仓库屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展安全巡视检查。 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况 6、疫情防控管理		
存在问题	地面放电缆临时工未配戴安全帽		
整改要求	立即整改。		
检查人	胡学东	施工项目部 签收人/日期	张福海 2021.06.06
整改情况	整改负责人: 张福海 日期: 2021.06.06		
复查意见	复查人: 日期:		