

监理检查记录表

工程名称：芜湖凯源光伏发电有限公司 800kwp 光伏发电项目（远景二期）编号：ZHJL-YJJJC-001

施工单位	浙江华凯新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.04.02	检查地点	3#厂房
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、现场安全文明控制 2、现场安全文明管理 3、施工现场施工质量状况		
存在问题	个别施工人员未佩戴安全帽 女儿墙、采光带、施工通道、运输通道未做		
整改要求	1、正确要求施工人员佩戴安全帽。 2、女儿墙、采光带、施工通道、运输通道，请施工方按照安全条例进行整改，请于3日内整改完毕。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	余同信 4.3
整改情况	已整改 整改负责人: 余同信 日期: 2021.4.5		
复查意见	复查人: 李毅 日期: 2021.4.5		