

## 监理检查记录表

工程名称：芜湖凯源光伏发电有限公司 800kwp 光伏发电项目（远景二期）编号：ZHJL-YJJJC-007

|           |                                                                                                |                 |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 浙江华凯新能源有限公司                                                                                    | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2021.05.14                                                                                     | 检查地点            | 1#厂房大气楼        |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 1、现场安全文明控制<br>2、现场安全文明管理<br>3、施工现场施工质量状况                                                       |                 |                |
| 存在问题      | 光伏电缆未使用防水胶带绑扎                                                                                  |                 |                |
| 整改要求      | 要求施工方对光伏电缆接头进行防水处理，以免造成短路发生火灾。                                                                 |                 |                |
| 检查人       |                                                                                                | 施工项目部<br>签收人/日期 | 余国忠 5.15       |
| 整改情况      | 已整改<br>整改负责人: 余国忠 日期: 2021.5.17                                                                |                 |                |
| 复查意见      | 复查人: 李毅 日期: 2021.5.17                                                                          |                 |                |