



监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 浙江梅恒裕纺织科技有限公司 1.2MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-MHY-001

施工单位	宁波超发电力工程有限公司		监理单位	常州正衡监理
检查时间	2021 年 04 月 20 日		检查地点	施工工地
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	我监理人员在巡视施工工地时, 发现施工工地存在以下问题			
存在问题	1、4#屋面组件吊装时, 现场作业人员未佩戴安全帽; 2、吊车周围未拉设警戒线;			
整改要求	为保证工程安全顺利的进展, 现要求你单位立即整改, 并报予我监理方进行复查。			
检查人			施工项目部 签收人/日期	 2021-04-20
整改情况	已整改完成 整改负责人:  日期: 2021.04.20			
复查意见	整改合格 复查人:  日期: 2021.04.20			

注 1. 本表由监理单位填写留存。