



监 理 检 查 记 录 表

工程名称：浙江梅恒裕纺织科技有限公司 1.2MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-MHY-001

施工单位	宁波超发电力工程有限公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2021 年 04 月 15 日	检查地点	施工工地
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	我监理人员在巡视施工工地时，发现施工工地存在以下问题		
存在问题	1、4#屋面女儿墙上放置水杯等杂物、易造成高空落物。 2、接地扁铁焊接时，现场未配备消防灭火器材。		
整改要求	为保证工程安全顺利的进展，现要求你单位立即整改，并报予我监理方进行复查。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	张利 2021.04.15
整改情况	已整改完成 整改负责人：张利 日期：2021.04.16		
复查意见	整改合格。 复查人：  日期：2021.04.16		

注 1. 本表由监理单位填写留存。