



# 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：浙江梅恒裕纺织科技有限公司 1.2MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-MHY-001

|           |                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                 |                                                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 施工单位      | 宁波超发电力工程有限公司                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 监理单位            | 常州正衡监理                                                                                              |
| 检查时间      | 2021 年 04 月 25 日                                                                                                                                                                                                                                              |  | 检查地点            | 施工工地                                                                                                |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项                                                                                                                                                                |  |                 |                                                                                                     |
| 施工及检查情况简述 | 我监理人员在巡视施工工地时，发现施工工地存在以下问题                                                                                                                                                                                                                                    |  |                 |                                                                                                     |
| 存在问题      | 1、屋面临边作业人员未佩戴安全带、安全绳等防护用品                                                                                                                                                                                                                                     |  |                 |                                                                                                     |
| 整改要求      | 为保证工程安全顺利的进展，现要求你单位立即整改，并报予我监理方进行复查。                                                                                                                                                                                                                          |  |                 |                                                                                                     |
| 检查人       |                                                                                                                                                                            |  | 施工项目部<br>签收人/日期 | <br>2021.04.25 |
| 整改情况      | 已整改。<br><br><div style="text-align: right;">           整改负责人:  日期: 2021.04.25         </div>                                                                              |  |                 |                                                                                                     |
| 复查意见      | <br><br><div style="text-align: right;">           复查人:  日期: 2021.04.25         </div> |  |                 |                                                                                                     |

注 1. 本表由监理单位填写留存。