

监理检查记录表

工程名称：厦门华电开关有限公司 759.7kW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXM13-XMHD-008

施工单位	江苏宜安建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.05.25	检查地点	厂区屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	接地圆钢安装		
存在问题	圆钢切割部位未及时做防腐，已出现锈蚀。		
整改要求	安排人员进行检查，对圆钢切割部位除锈做防腐。		
检查人	南玉荣	施工项目部 签收人/日期	胡强保
整改情况	已按要求整改。 整改负责人: 胡强保 日期: 2021.5.25		
复查意见	经检查, 已做防腐。 复查人: 南玉荣 日期: 2021.5.25		



扫描全能王 创建