

监理检查记录表

工程名称：厦门华电开关有限公司 759.7kW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXM13-XMHD-010

施工单位	江苏宜安建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.06.09	检查地点	厂区屋顶
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	直流电缆敷设		
存在问题	电缆穿管管口未打磨，未做防腐。		
整改要求	对切割后的电缆穿管管口打磨，以免划伤电缆，并及时做防腐。		
检查人	南玉荣	施工项目部 签收人/日期	胡俊峰
整改情况	已整改 整改负责人: 胡俊峰 日期: 2021.6.9		
复查意见	已打磨做防腐。 复查人: 南玉荣 日期: 2021.06.09		



扫描全能王 创建