

监理检查记录表

工程名称：绥化市通力光伏发电平价上网项目

编号：CZZH-JLJC-008

施工单位	东电能源	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.06.05	检查地点	HGIS
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	HGIS 基础开挖，垫层，绑筋工序已完成，现场进行检查。		
存在问题	1. 钢筋间距不规范，做余斤严重。 2. 部分模板变形，支撑钢管变形。 3. 部分模板需加固		
整改要求	调整钢筋及箍筋间距：加固调整部分模板。		
检查人	王超	施工项目部 签收人/日期	李敬龙 2021.06.05
整改情况	已按要求整改钢筋间距、加固模板支护。 整改负责人：李敬龙 日期：2021.06.06		
复查意见	现场已整改 复查人：王超 日期：2021.06.06		



扫描全能王 创建