

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目
编号：ZHJL-JCJL-01

施工单位	中机国际工程设计研究院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.05.13	检查地点	8#线材库
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对 8#线材库基础进行检查		
存在问题	1、8#线材库开关站基础圈梁钢筋搭接长度达不到规范要求。 2、模板未加固到位。 3、钢筋保护层垫块没有垫好。		
整改要求	以上问题施工单位立即整改好，并报监理复验。		
检查人	常州正衡电力工程监理有限公司：王国富、王明官、蔡扣林 中机国际工程设计研究院有限公司：刘健、张伟	施工项目部 签收人/日期	张伟 2021.5.13
整改情况	以上问题已按要求整改完成 整改负责人：张伟 日期 5.14		
复查意见	已整改完成 复查人：王明官 日期 5.14		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建