




监理检查记录表

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目

编号：ZHJL-JCJL-02

施工单位	中机国际工程设计研究院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.05.15	检查地点	8#线材库
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对屋面夹具安装进行检查		
存在问题	屋面除锈不彻底，造成用结构胶粘结的梯形夹具脱落。		
整改要求	以上问题施工单位立即全面排查整改，并报监理复验。		
检查人	常州正衡电力工程监理有限公司：王国富、王明官、蔡扣林 中机国际工程设计研究院有限公司：刘健、张伟	施工项目部 签收人/日期	 2021.5.15
整改情况	此问题已排查整改完毕 整改负责人:  日期: 2021.5.17		
复查意见	整改完成 复查人:  日期: 2021.5.17		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建