

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目

编号：ZHJL-JCJL-07

|           |                                                                                                |                 |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 中机国际工程设计研究院有限公司                                                                                | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2021.05.22                                                                                     | 检查地点            | 施工屋面           |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 对开关站、SVG 基础进行检查，                                                                               |                 |                |
| 存在问题      | 1、使用的接地扁铁与图纸不符，镀锌层达不到设计要求。                                                                     |                 |                |
| 整改要求      | 以上问题施工单位立即全面整改，杜绝此类现象发生，并报监理复验。                                                                |                 |                |
| 检查人       | 常州正衡电力工程监理有限公司：王国富、王明官、蔡扣林<br>中机国际工程设计研究院有限公司：刘健、邹晔                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 | 刘健 2021.5.22   |
| 整改情况      | 以上问题已整改完成<br><div style="text-align: right;">整改负责人：邹晔 日期：2021.5.23</div>                       |                 |                |
| 复查意见      | 已整改完成<br><div style="text-align: right;">复查人：蔡扣林 日期：2021.5.23</div>                            |                 |                |

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建