




监理检查记录表

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目

编号：ZHJL-JCJL-11

施工单位	中机国际工程设计研究院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.05.29	检查地点	施工屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场进行安全检查，		
存在问题	1、屋面垃圾没清理。 2、屋面存放有塑料桶装汽油。		
整改要求	垃圾及时清理干净，屋面不允许存放易燃物品，立即整改并报监理复验。		
检查人	常州正衡电力工程监理有限公司：王国富、王明官、蔡扣林 中机国际工程设计研究院有限公司：刘健、邹晔	施工项目部 签收人/日期	 2021.5.29
整改情况	以上问题已整改完成。 整改负责人:  日期: 2021.5.29		
复查意见	整改完成 复查人:  日期: 2021.5.30		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建