

监理检查记录表

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目

编号：ZHJL-JCJL-21

施工单位	中机国际工程设计研究院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.06.15	检查地点	1#开关站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对 1#开关站、SVG 进行检查		
存在问题	1、预制舱底部底部接地线与扁铁连接不规范，扁铁没有打孔。 2、预制舱底部高压电缆未使用抱箍固定。 3、1#开关站出线电缆 B 相冷缩管开裂，需更换。		
整改要求	以上问题要求施工方高度重视，立即整改，并报监理验收。		
检查人	常州正衡电力工程监理有限公司：王国富、王明官、蔡扣林 中机国际工程设计研究院有限公司：刘健、邹晔	施工项目部 签收人/日期	2/532 2021.6.15
整改情况	以上问题已整改完成 整改负责人 邹晔 2021.6.16		
复查意见	已整改 复查人：蔡扣林 2021.6.16		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建