

## 监理检查记录表

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目  
编号：ZHJL-JCJL-24

施工单位	中机国际工程设计研究院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.06.21	检查地点	3#开关站
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	对 3#开关站预制舱 SVG 进行检查		
存在问题	1、预制舱底部电源线裸露，无标签。 2、二次设备孔洞未封堵。		
整改要求	以上问题要求施工方高度重视，立即整改，并报监理验收。		
检查人	常州正衡电力工程监理有限公司：王国富、王明官、蔡扣林 中机国际工程设计研究院有限公司：刘健、邹晔	施工项目部 签收人/日期	刘健 2021.6.21
整改情况	已上问题已按质整改完成，请验收。 整改负责人：邹晔 日期：2021.6.22		
复查意见	已整改完成 复查人：蔡扣林 日期：2021.6.22		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

