




## 监理检查记录表

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目

编号：ZHJL-JCJL-53

|           |                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 施工单位      | 中机国际工程设计研究院有限公司                                                                                                                                               | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司                                                                                  |
| 检查时间      | 2021.08.14                                                                                                                                                    | 检查地点            | 棒七 1#车间                                                                                         |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项                                                                |                 |                                                                                                 |
| 施工及检查情况简述 | 组件接地安装                                                                                                                                                        |                 |                                                                                                 |
| 存在问题      | 组件接地螺丝安装不牢固，有松动现象。                                                                                                                                            |                 |                                                                                                 |
| 整改要求      | 以上问题要求施工方高度重视，立即整改，并报监理验收。                                                                                                                                    |                 |                                                                                                 |
| 检查人       | 常州正衡电力工程监理有限公司：王国富、张献兵<br>中机国际工程设计研究院有限公司：邹晔                                                                                                                  | 施工项目部<br>签收人/日期 |  2021.8.14 |
| 整改情况      | 以上问题已整改完成<br><div style="text-align: right;">整改负责人:  日期: 2021.8.15</div> |                 |                                                                                                 |
| 复查意见      | 已整改完成<br><div style="text-align: right;">复查人:  日期: 2021.8.15</div>        |                 |                                                                                                 |

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建