

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：六安航泰 0.8MW（安鑫体育）屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHUL-AX-001

施工单位	湖州强力电力科技有限公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2021 年 06 月 04 日	检查地点	施工工地
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	我监理人员在巡视施工工地时，发现施工工地存在以下问题		
存在问题	今日进场的光伏组件包装老化严重，有变形现象，现场卸车后做好安全防护，防止组件倒塌及影响厂区工作人员安全		
整改要求	为保证工程安全顺利的进展，现要求你单位立即整改，并报予我监理方进行复查。		
检查人	傅智刚	施工项目部 签收人/日期	自国才 2021.06.04
整改情况	已加强周边防护。 整改负责人：自国才 日期：2021.06.05		
复查意见	整改完成。 复查人：傅智刚 日期：2021.06.05		

注 1. 本表由监理单位填写留存。