

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：六安航泰 0.8MW（安鑫体育）屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-AX-003

施工单位	湖州强力电力科技有限公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2021 年 06 月 15 日	检查地点	施工工地
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	我监理人员在巡视施工工地时，发现施工工地存在以下问题		
存在问题	光伏支架安装时，紧固件出现脱落现象，导致支架安装质量不符合要求		
整改要求	为保证工程安全顺利的进展，现要求你单位立即整改，并报予我监理方进行复查。		
检查人	徐智明	施工项目部 签收人/日期	自国才 2021.06.15
整改情况	已整改完成 整改负责人：自国才 日期：2021.06.17		
复查意见	整改完成 复查人：徐智明 日期：2021.06.18		

注 1. 本表由监理单位填写留存。