

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 六安航泰 0.8MW (安鑫体育) 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHUL-AX-006

施工单位	湖州强力电力科技有限公司		监理单位	常州正衡监理
检查时间	2021 年 07 月 20 日		检查地点	施工工地
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	我监理人员在巡视施工工地时, 发现施工工地存在以下问题			
存在问题	电缆桥架内转角及尖锐处未做防护			
整改要求	为保证工程安全顺利的进展, 现要求你单位立即整改, 并报予我监理方进行复查。			
检查人	修智明		施工项目部 签收人/日期	白国才 2021.07.20
整改情况	已整改完成 整改负责人: 白国才 日期: 2021.07.26			
复查意见	合格 复查人: 修智明 日期: 2021.07.26			

注 1. 本表由监理单位填写留存。