

检查记录表

工程名称：沾源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYFDJLJC—

|           |                                                                                     |                 |                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 山东电力建设第三工程有限公司                                                                      | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2021.06.24.                                                                         | 检查地点            | C37 机位         |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | C37 风机机位施工现场. 挤密桩施工. 引孔机到场.                                                         |                 |                |
| 存在问题      | 经现场检查. 引孔机穿引钢丝绳出现的股断. 且主电缆有破损处.                                                     |                 |                |
| 监理措施      | 要求现场施工人员立即整改.                                                                       |                 |                |
| 检查人       | 牛明俊                                                                                 | 施工项目部<br>签收人/日期 | 杨宗超 2021.6.24  |
| 整改情况      | 已按要求整改完成.<br><div>整改负责人: 杨宗超 日期 2021.6.24</div>                                     |                 |                |
| 复查意见      | 已按要求整改.<br><div>复查人: 牛明俊 日期 2021.06.25</div>                                        |                 |                |

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。