

检查记录表

工程名称: 沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYFDJLJC—

施工单位	山东电力建设第三工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.06.28	检查地点	升压站
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	升压站综合楼基础开挖完成, 共计352个点。 35kV配电室开挖正在进行中, 检查情况符合要求。 围墙基础开挖完成, 并夯实。		
存在问题	经现场检查, 现场临时电箱存在安全隐患, 不符合要求, 电缆线外表有破损。		
监理措施	要求施工单位立即整改。		
检查人	李红	施工项目部 签收人/日期	郭立敏 2021.6.28
整改情况	已按要求整改完成。 整改负责人: 郭立敏 日期 2021.6.28		
复查意见	已按要求整改。 复查人: 李红 日期 2021.06.29		

注: 1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》, “监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。