

检查记录表

工程名称: 沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYFDJLJC—

施工单位	山东电力建设第三工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.7.2	检查地点	升压站: 外塔基础重质
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	升压站: 外塔基础重质.		
存在问题	砼运输车进场未在指定地点停放 车辆碾压生态草地破坏草木生长.		
监理措施	责令: 现场整改.		
检查人	姬世军	施工项目部 签收人/日期	郭立敏 2021.7.2
整改情况	已按要求整改完成. 整改负责人: 郭立敏 日期 2021.7.2		
复查意见	已按要求整改. 复查人: 姬世军 日期 2021.07.03		

注: 1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》,“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。