

表 B. 16

监理检查记录表

工程名称: 沾源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD-ZHJL-JCJL-B. 16-

施工单位	山东电力建设第三工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021. 9. 18	检查地点	开关站综合楼
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	综合楼内墙抹灰		
存在问题	楼梯处构造柱梁与砌体之间抹灰时没有用钢丝网		
监理措施	请除已施工部分, 挂钢丝网后再抹灰		
检查人	张京庆	施工项目部 签收人/日期	张京庆
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 张京庆 日期 9.18		
复查意见	已整改完成 复查人: 张京庆 日期 2021. 9. 18		

注: 1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》, “监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。