

表 B. 16

监理检查记录表

工程名称: 沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD-ZHJL-JCJL-B. 16-

施工单位	山东电力建设第三工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021. 9. 12	检查地点	开关站
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对开关站施工现场进行安全文明施工检查。		
存在问题	1. 发现施工人员有没戴安全帽现象和未佩戴安全帽不规范。 2. 现场施工材料乱堆乱放, 管理混乱。		
监理措施	1. 对施工人员进行安全文明教育。 2. 要求施工方对施工材料统一管理, 分类定点存放。 3. 对违反人员进行考核。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	郭立新 2021. 9. 12
整改情况	已按要求对施工人员进行安全交底, 对违反人员进行考核, 对现场施工材料进行清理存放。 整改负责人: 郭立新 日期: 2021. 9. 13		
复查意见	已按要求整改完成 复查人:  日期: 2021. 9. 13		

注: 1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》, “监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。