

表 B. 16

监理检查记录表

工程名称: 沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD-ZHJL-JCJL-B. 16-

施工单位	山东电力建设第三工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2021.9.18		检查地点	集电线路	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	1. C19-C20 段 高压电缆 3X240 铺设. 2. C04 基础回填. 3. C20-C21 电缆沟 铺沙. 4. 电缆到货检查				
存在问题	C19-C20 段高压电缆铺设中有个别施工人员未戴安全帽.				
监理措施	要求施工负责人对其进行安全教育.				
检查人	贾金亮 2021.9.18		施工项目部 签收人/日期	郭峰 2021.9.18	
整改情况	已按要求对施工人员进行安全教育 整改负责人: 郭峰 日期: 2021.9.18				
复查意见	复查人: 贾金亮 日期: 2021.9.18				

注: 1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》,“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。