

表 B. 16 监理检查记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-JCJL-B. 16-

|           |                                        |  |                             |                    |                             |
|-----------|----------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 施工单位      | 山东电力建设第三工程有限公司                         |  | 监理单位                        | 常州正衡电力工程监理有限公司     |                             |
| 检查时间      | 2021. 9. 24                            |  | 检查地点                        | 四回路蒙塔子东侧           |                             |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 |  | <input type="checkbox"/> 定期 |                    | <input type="checkbox"/> 专项 |
| 施工及检查情况简述 | 温地·过路顶管.                               |  |                             |                    |                             |
| 存在问题      | 无                                      |  |                             |                    |                             |
| 监理措施      | 无                                      |  |                             |                    |                             |
| 检查人       | 贾金光                                    |  | 施工项目部<br>签收人/日期             | 郭峰 2021. 9. 24     |                             |
| 整改情况      | 无                                      |  |                             |                    |                             |
|           |                                        |  | 整改负责人:                      | 日期:                |                             |
| 复查意见      | 无                                      |  |                             |                    |                             |
|           |                                        |  | 复查人:                        | 贾金光 日期 2021. 9. 24 |                             |

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。