

表 B. 16 监理检查记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-JCJL-B. 16-

施工单位	山东电力建设第三工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.10.01	检查地点	振头电力料场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	电缆标识木桩未报验		
存在问题	电缆标识木桩未报验且私自加工制作与图纸严重不符。		
监理措施	要求清理出场按图纸要求制作。		
检查人	贾金光	施工项目部 签收人/日期	钟峰 2021.10.01
整改情况	整改负责人: 钟峰 日期 2021.10.01		
复查意见	复查人: 贾金光 日期 2021.10.01		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。