

表 B. 16 监理检查记录表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-JCJL-B. 16-

施工单位	山东电力建设第三工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2021. 10. 5		检查地点	升压站	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	GIS 至配电房电缆沟。 主变中压室地锚螺栓清洗。				
存在问题	1. GIS 至配电房电缆沟在模板拆除时，现浇上角棱处有损坏现象。 2. 主变中压室地锚螺栓清洗时，丝杆处没有进行防混凝土保护。				
监理措施	1. 立即对损坏的部位进行修补。 2. 地锚螺栓清洗时，丝杆处要套上保护套或用透明胶带缠绕。				
检查人	[Signature]		施工项目部 签收人/日期	张京庆	
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人：张京庆 日期 2021. 10. 5				
复查意见	已整改完成 复查人：[Signature] 日期 2021. 10. 5				

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。