

表 B. 16 监理检查记录表

工程名称: 沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD-ZHJL-JCJL-B. 16-

施工单位	山东电力建设第三工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.10.13	检查地点	集电线路 C09 至 C10 段
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	集电线路 C09 至 C10 段 电缆敷设, 铺设盖板施工检查.		
存在问题	铺砂盖板上面不平整.		
监理措施	立即整改, 铺砂盖板上面要平整.		
检查人	王树华	施工项目部 签收人/日期	李长军 2021.10.13
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 李长军 日期 2021.10.13		
复查意见	已整改完成 复查人: 王树华 日期 2021.10.13		

注: 1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》,“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。