

表 B. 16 监理检查记录表

工程名称：沾源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD-ZHJL-JCJL-B. 16-

施工单位	山东电力建设第三工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021. 10. 17	检查地点	集电线路 No7 至 C50 段
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	集电线路 No7 至 C50 段铺砂盖砖施工。		
存在问题	电缆上面铺砂不平整，盖砖不平整。		
监理措施	将砂平整平整后再进行铺砂，铺的砖要整齐，上面要平整		
检查人	王明华	施工项目部 签收人/日期	张军 2021.10.17
整改情况	已整改完毕		
	整改负责人：张军 日期 2021.10.17		
复查意见	已按整改完成		
	复查人：王明华 日期 2021.10.17		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。