

表 B. 16 监理检查记录表

工程名称: 沾源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD-ZHJL-JCJL-B. 16-

施工单位	山东电力建设第三工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021. 10. 18	检查地点	集电线路 C50 至 C51 段
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	集电线路五回线 C50 至 C51 段电缆、光纤敷设。		
存在问题	电缆与光纤敷设距离不符合规范要求		
监理措施	整改敷设的电缆与光纤距离符合规范要求		
检查人	王明	施工项目部 签收人/日期	付翔 2021. 10. 18
整改情况	已整改完成 整改负责人: 付翔 日期: 2021. 10. 18		
复查意见	已整改完成 复查人: 王明 日期: 2021. 10. 18		

注: 1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》,“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。