

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 公安县杨家厂镇万华禾香板业 11.5MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号: GAWH-ZHJL-JLJC-01

施工单位	湖北东臣泰能源建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.7.14	检查地点	材料堆放区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	材料堆放区的整洁程度及是否做好堆放有序		
存在问题	1、材料堆放区未设置专门标志标牌 2、材料堆放区存在大量纸壳 3、材料堆放区无灭火器		
整改要求	1、材料堆放区必须设置明显标牌 2、清理材料堆放区的纸壳, 保持材料堆放区的整洁 3、材料堆放区必须配备灭火器, 且定期检查灭火器是否合格		
检查人	闫金	施工项目部 签收人/日期	2021.7.14.
整改情况	1. 材料堆放区已设置明显标牌. 2. 材料堆放区的纸壳已清理整洁. 3. 材料堆放区已配备灭火器且已检查合格. 整改负责人: 闫金 日期: 2021.7.15.		
复查意见	已整改. 常州正衡电力工程监理有限公司 公安县杨家厂镇万华禾香板业 11.5MW 屋顶分布式光伏发电项目 复查人: 闫金 日期: 2021.7.15.		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建